

鹿児島県 出水市 野田小学校（通学路対策箇所図）

対策済
ソフト面での対応

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、北薩地域振興局出水市駐在、出水市道路河川課、くらし安心課、出水警察署

至 阿久根

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所



至 出水市

⑪ 樹木の枝が強風にあおられ折れて落ちてくる。



<対策メニュー>
・管理者への適切な管理の依頼





⑩ 車両衝突事故による学校前のガードパイプの破損。



<対策メニュー>
・ガードパイプの補修



⑨ 小中学生が登下校の際に横断歩道のない道路を横断している。



<対策メニュー>
・児童への安全指導
(カーブ付近のため横断歩道の設置は困難)