

鹿児島県 出水市 大川内小学校 (通学路対策箇所図)

対策済
ソフト面での対応



【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、北薩地域振興局出水市駐在、出水市道路河川課・安全安心推進課、出水警察署

学校区域



②出水市内に向かって走る車がカーブの後であるため、信号に気がつくのが遅れ、急ブレーキを踏む車



③転落防止柵が2箇所未設置であり、現在ロープで対応している。



<対策メニュー>

・対象箇所を通学する児童へ注意するように指導する。

--- : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所

出水市立大川内小

大川内郵便局

出水菱刈線

出水菱刈線

巖島神社

内地区
コミュニティ協議会

①転落防止柵が腐食している。また、3箇所破損している。児童が触れると怪我をする恐れがある。



<対策メニュー>

・転落防止柵の取替

④横断歩道の白線が剥がれている。また、横断歩道があることがわかりにくい。



<対策メニュー>

・路面補修後、横断歩道の引き直し