


# 鹿児島県 出水市 高尾野小学校 (通学路対策箇所図)

対策済  
ソフト面での対応

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、北薩地域振興局出水市駐在、出水市道路河川課、安全安心推進課、出水警察署



②歩道が狭く、民地部(林)との間に段差があり、転落しそうで危険。



<対策メニュー>  
・保護路肩を設け、メンテナンスフリー化



③路肩部のカラー舗装や区画線が、部分的に薄くなっており危険。



<対策メニュー>  
・学校周辺の区画線やカラー舗装の補修



①横断歩道の位置が校門の正面にあり、学校に侵入する車と児童が錯綜し危険。  
<対策メニュー>  
・児童への安全指導

