

小学校施設の耐震診断調査結果

平成28年4月1日現在

学校名	区分	棟番号	建築年月		構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度ランク		第二次診断			備考
			年	月					年度	ランク	年度	Is値	CtuSD値	
出水小	屋内運動場	1	S 36	03	RC	1	642	旧基準	H 18	3	H 19	0.57	0.28	H21年度改築済
	南東教室棟	6	S 31	03	RC	2	772	旧基準	H 18	3	H 21	0.63	0.35	H26年度改築済
	管理教室棟	14	S 48	03	RC	3	1,683	旧基準	H 18	4	H 21	0.72	0.62	新耐震基準満たす
	南西教室棟	17	S 49	03	RC	2	762	旧基準	H 18	5	H 21	0.98	0.60	新耐震基準満たす
	南教室棟	20	S 57	02	RC	2	280	新基準	-	-	-	-	-	
西出水小	北教室棟	1-2	S 46	03	RC	2	774	旧基準	-	-	-	0.79	0.45	補強済
	北教室棟	1-4	H 10	02	RC	2	701	新基準	-	-	-	-	-	
	管理棟	8-1	S 29	03	RC	2	418	旧基準	H 18	4	H 21	0.92	0.90	新耐震基準満たす
	南教室棟	13	S 47	03	RC	2	1,674	旧基準	H 18	5	H 21	1.00	0.34	新耐震基準満たす
	屋内運動場	25	S 62	03	RC	1	945	新基準	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	28-1	H 03	02	RC	2	488	新基準	-	-	-	-	-	
東出水小	西教室棟	13	S 51	03	RC	2	517	旧基準	H 18	5	H 21	1.42	0.57	新耐震基準満たす
	北教室棟	14	S 52	03	RC	2	1,298	旧基準	H 18	5	H 21	0.91	0.75	新耐震基準満たす
	屋内運動場	20	S 57	03	RC	1	688	新基準	-	-	-	-	-	
	管理教室棟	32	H 15	03	RC	2	1,130	新基準	-	-	-	-	-	
米ノ津小	南教室棟	14	S 48	07	RC	2	1,040	旧基準	H 18	5	H 21	0.80	0.64	新耐震基準満たす
	管理教室棟	19	S 49	06	RC	2	1,359	旧基準	H 18	5	H 21	0.95	0.49	新耐震基準満たす
	屋内運動場	31	H 09	03	RC	1	919	新基準	-	-	-	-	-	
米ノ津東小	管理教室棟	12	S 52	03	RC	2	1,106	旧基準	H 18	4	H 21	1.23	1.00	新耐震基準満たす
	西教室棟	24	H 11	11	RC	3	728	新基準	-	-	-	-	-	
	東教室棟	25	H 13	03	RC	3	1,655	新基準	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	26	H 14	03	RC	2	997	新基準	-	-	-	-	-	
切通小	東教室棟	1-2	S 44	03	RC	2	274	旧基準	H 18	3	H 21	0.67	0.55	H23年度補強済
	西教室棟	1-3	H 06	03	RC	3	599	新基準	-	-	-	-	-	
	事務室棟	12	S 56	03	RC	2	78	旧基準	H 18	5	H 21	1.03	0.54	新耐震基準満たす
	特別教室棟	15-1	S 61	03	RC	1	179	新基準	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	15-2	S 61	03	RC	2	503	新基準	-	-	-	-	-	
荘小	管理教室棟	1-1	S 46	03	RC	2	987	旧基準	H 18	3	H 21	0.82	0.65	新耐震基準満たす
	屋内運動場	5	S 60	03	S	1	490	新基準	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	7	H 07	03	RC	2	378	新基準	-	-	-	-	-	
蕨島小	教室棟	2-1	S 41	03	S	1	283	旧基準	H 18	3	H 21	0.82	2.55	新耐震基準満たす
	屋内運動場	9	H 14	03	RC	1	500	新基準	-	-	-	-	-	
大川内小	管理教室棟	2	S 42	03	RC	2	983	旧基準	H 18	3	H 21	0.41	0.42	H23年度補強済
	屋内運動場	11	S 59	02	S	1	490	新基準	-	-	-	-	-	
上場小	管理教室棟	11	S 58	02	RC	2	566	新基準	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	12	S 57	12	S	1	350	新基準	-	-	-	-	-	
高尾野小	北教室棟	2	S 31	09	RC	2	1,172	旧基準	H 18	2	H 20	0.63	0.38	H26年度改築済
	管理棟	8	S 43	03	RC	2	589	旧基準	H 18	3	H 21	1.06	0.45	新耐震基準満たす
	特別教室棟	16	S 60	03	RC	2	606	新基準	-	-	-	-	-	
	南教室棟	25	H 11	03	RC	2	827	新基準	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	27	H 15	03	RC	1	1,144	新基準	-	-	-	-	-	
下水流小	北教室棟	18	S 58	02	RC	2	982	新基準	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	20	S 63	03	RC	2	797	新基準	-	-	-	-	-	
	管理教室棟	22	H 05	03	RC	2	899	新基準	-	-	-	-	-	
江内小	屋内運動場	1	S 40	03	S	1	437	旧基準	H 18	3	H 21	0.41	0.96	H23年度補強・改修済
	管理教室棟	5-1	S 39	03	RC	2	471	旧基準	H 18	2	H 20	0.94	0.38	H22年度補強済
	管理教室棟	5-2	S 36	02	RC	2	400	旧基準	H 18	1	H 20	0.48	0.40	
	管理教室棟	5-3	S 34	05	RC	2	400	旧基準	H 18	2				
	北教室棟	12	S 56	03	RC	2	898	旧基準	H 18	4	H 21	1.30	0.65	新耐震基準満たす
野田小	北教室棟	13	S 54	03	RC	2	1,399	旧基準	H 18	5	H 21	0.98	0.79	新耐震基準満たす
	管理教室棟	14	S 54	03	RC	2	1,375	旧基準	H 18	5	H 21	0.73	0.60	新耐震基準満たす
	屋内運動場	24	H 14	03	RC	1	919	新基準	-	-	-	-	-	

※構造がS(鉄骨造)の建物の場合は、CtuSD値はq値と読み替える。