

# 高等学校施設の耐震診断調査結果

平成28年4月1日現在

学校名	区分	棟番号	建築年月		構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度ランク		第二次診断			備考
			年	月					年度	ランク	年度	Is値	CtuSD値	
出水商業	管理・教室棟	1-1	S 33	03	RC	3	190	旧基準	H 19	1	H20	0.57	0.46	H24年度補強済
		1-2	S 40	03	RC	3	702	旧基準	H 19	1				
		1-3	S 43	03	RC	3	206	旧基準	H 19	2				
		1-4	S 45	03	RC	3	891	旧基準	H 19	2				
	西実習棟	2	S 46	02	S	1	267	旧基準	H 19	5	H21	0.46	1.43	H25年度補強済
	教室棟	7-1	S 39	04	RC/S	3	843	旧基準	H 19	2	H21	0.39	0.47	H23年度補強済
		7-2	S 37	06	RC/S	2	651	旧基準	H 19	2				
	南1実習棟	8	S 46	02	RC	2	594	旧基準	H 19	2	H21	1.13	0.92	新耐震基準満たす
	屋内運動場	12	S 47	03	RC	1	1,163	旧基準	H 19	5	H21	1.06	0.85	新耐震基準満たす
	東実習棟	21	S 58	03	RC	3	791	新基準	-	-	-	-	-	
南2実習棟	26	H 01	03	RC	2	600	新基準	-	-	-	-	-		

※構造がS(鉄骨造)の建物の場合は、CtuSD値はq値と読み替える。