幼稚園施設の耐震診断調査結果

平成28年4月1日現在

| 学校名 | 区 | 分 | 棟番号 | 建築年月 | | 構 | 階 | 面積 | 区分 | 優先度ランク | | 第二次診断 | | | 備考 |
|------|----|---|-------|------|----|----|---|------|-----|--------|-----|-------|------|------|----------|
| | | | | 年 | 月 | 造 | 数 | (m³) | 区分 | 年 度 | ランク | 年 度 | Is値 | q値 | 1/用 万 |
| 紫翠幼 | 園舎 | | 1 | S 57 | 03 | RC | 1 | 627 | 新基準 | ı | ı | - | - | ı | |
| 米ノ津幼 | 園舎 | | 1 | S 58 | 02 | RC | 1 | 203 | 新基準 | ı | ı | - | - | - | |
| 野田幼 | 園舎 | | 1 1-A | S 50 | 03 | S | 1 | 193 | 旧基準 | H 19 | 5 | H 21 | 0.62 | 2.54 | H24年度改築済 |
| | | | 1-2 | S 54 | 11 | S | 1 | 31 | 旧基準 | H 19 | 5 | | | | |
| | | | 1 1-B | S 50 | 03 | S | 1 | 215 | 旧基準 | H 19 | 5 | H 21 | 0.18 | 0.76 | |