

## 対策一覧表(令和元年11月)

対策済
ソフト面での対応

### 【米ノ津東小学校】

令和6年3月末時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和3年度点検における小学校番号
1	市道朝熊米ノ津町線	米ノ津東小学校南門付近	交通量が多く、横断歩道が薄くなっており、危険。	横断歩道の塗り直し。	警察	令和元年度	
2	市道元町河口線	米ノ津公園付近	防護柵がなく、危険。	防護柵の設置	出水市	令和2年度	
3	市道米ノ津停車場線	善光寺付近	カーブ箇所の視界が悪く、区画線が薄くなっており、危険。	緑区画線設置の検討。	出水市	令和元年度	

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、出水市道路河川課、安全安心推進課、出水警察署

### 【切通小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和3年度点検における小学校番号
4	国道3号線	切通小学校から水俣方向へ約500m地点	歩道が狭く、防護柵もないため、危険。	ラバーポールの設置。	国	令和元年度	
5	国道3号線	前田交差点付近	車道と歩道が縁石で分離されているが、防護柵がないため、危険。	カーブ区間の防護柵設置。	国	未定	切通小学校1

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、出水市道路河川課、安全安心推進課、出水警察署

### 【米ノ津小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和3年度点検における小学校番号
6	国道328号線	バイパス入り口交差点付近	横断歩道が薄くなっており、危険。	横断歩道の塗り直し。	警察	令和元年度	
7	市道今釜津山線	西回り高速道路下	カーブ箇所の横断歩道がなく、危険。	児童への安全指導。歩道設置完了。	出水市	令和5年度	米ノ津小学校5
8	市道櫓木前田線	ローソン駐車場付近	植物が歩道に伸びてきて、危険。	地元と協議して、伐採のお願い。	出水市	R	

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、出水市道路河川課、安全安心推進課、出水警察署