

鹿児島県 出水市 野田小学校 (通学路対策箇所図)

対策済
ソフト面での対応

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、北薩地域振興局出水市駐在、出水市道路河川課、くらし安心課、出水警察署

至 阿久根

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所



⑳岩元橋の端の方は防護ネットがないため、橋下の線路をのぞき込むと転落の恐れがある。また、周辺の歩道は樹木の枝葉が覆い被さっているため危ない。



- <対策メニュー>
- ・児童への安全指導
 - ・掛かり木の剪定


㉑溜池に侵入できる隙間がある。また、周辺の道路沿いが藪になっていて見通しが悪い。



- <対策メニュー>
- ・柵の設置



・除草



㉒小中学生が登下校の際に横断歩道のない道路を横断している。



- <対策メニュー>
- ・児童への安全指導

至 出水市

